

ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Пневматический насос для сравнительных испытаний Fluke P5510


Модели и аксессуары

Model Name	Описание
P5510-2M	Пневматический насос для сравнительных испытаний
P5510/14-2700G-4	Калибратор давления P5510/P5514 с 4 манометрами (2700G-G70M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG200K)
P5510/14-2700G-4/C	Калибратор давления P5510/P5514 с 4 сертифицированными манометрами
P5510/14-2700G-6	Калибратор давления P5510/P5514 с 6 манометрами (2700G-G70M, 2700G-G20M, 2700G-BG7M, 2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K)
P5510/14-2700G-6/C	Калибратор давления P5510/P5514 с 6 сертифицированными манометрами
P5510-2700G-1	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа, 1 манометр (2700G-BG2M)
P5510-2700G-1/C	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа (300 фунтов/кв. дюйм), 1 сертифицированный манометр
P5510-2700G-3	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа, 3 манометра (2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K)
P5510-2700G-3/C	Пневматический калибратор P5510, 2 МПа, 3 сертифицированных манометра

Аксессуар	Описание
Наборы адаптеров: метрические 5540 Metric и 5541 BSP	P5540 – метрическая резьба M14 x 1,5, M20 x 1,5, BSP 1/8 и 1/4 P5541 – BSP BSP 1/8, 1/4, 3/8 и 1/2 P5542 NPT NPT 1/8, 1/4, 3/8 и 1/2
Угловой адаптер P5543 Angle Adapter	Для калибровки датчиков с подачей давления через заднюю панель (например, датчиков с креплением на панели) в соответствующем рабочем положении необходимо использовать угловой адаптер. Угловой адаптер с помощью стандартных адаптеров для манометров позиционирует манометры под углом 90°. Максимальное рабочее напряжение данного устройства составляет 10 000 фунтов на кв. дюйм (700 бар).

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51), факс: +38-057-739-00-60

E-mail: office@pribory.com, <http://www.pribory.com>



ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Аксессуар	Описание
Стойка для двух измерителей P5544 Two Gauge Stand	Адаптер подключается непосредственно к контрольному отверстию калибратора и позволяет калибровать сразу два устройства или подключать эталонный испытательный прибор. Максимальное рабочее давление – 70 МПа (700 бар).
Приспособление для снятия и установки стрелок манометров P5551 Pointer Remover/Punch	Данный прибор предназначен для быстрого удаления и соответствующей переборки указателя манометра.

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51),
факс: +38-057-739-00-60

Е-mail: office@pribor.com, <http://www.pribor.com>